



التاريخ: ١٠ / ١ / ١٤٤٦ هـ

تقرير فني

النوع	الموديل	رقم اللوحة	الرقم الشاسي	الجهة
أجرة نارية	-	-	4XATH76A5B2180363	قسم الاسناد والاحتياط

نوع العطل	أسباب العطل
اطارات	طول فترة استخدام

قطع الغيار اللازمة للإصلاح		
نوع القطعة	الوحدة	الكمية
استبدال اطار مقاس AT25X10-12	عدد	٤

الفني المختص	الختم الرسمي	مدير الادارة
ود عبدالله الدليهان		الاسم/ صالح بن عبدالرحمن السويدي الرتبة/ عقيد التوقيع/ ع

تم الكشف على (الآلية/المعدة) الموضحة وتبين حاجتها الفعلية لقطع الغيار ولوازم الصيانة المطلوبة

توصية شعبة الصيانة بإدارة الشؤون الفنية المركزية بمنطقة حائل

(أيام)

□ المدة المتوقعة للإصلاح ()

طابق للتالي

مدير شعبة الصيانة	رئيس قسم الآلات والمعدات	رئيس قسم الاستقبال	الفني المختص
نقيب مهندس/		الاسم/	
راكان فهد العنزي		الرتبة/	
		التوقيع/	

الختم الرسمي