

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المديرية العامة للدفاع المدني

٣ / ٢٧٢

التاريخ: ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦ هـ

تقرير فني

النوع	الموديل	رقم اللوحة	الرقم الشاصي	الجهة
مرسيدس توري	١٩٨٩	أ ح و ٧٠٥٦	3460155394043	قسم الاسناد والاحتياط

نوع العطل	أسباب العطل
عطل ميكانيكي	طول فترة استخدام

قطع الغيار اللازمة للإصلاح			
م	نوع القطعة	الوحدة	الكمية
١	استبدال غطاء الردايتر	عدد	٢
٢	استبدال ماء الردايتر	عدد	٣
٣	تسييخ ردايتر	عدد	١
٤			

تم الكشف على (الآلية/المعدة) الموضحة وتبين حاجتها الفعلية لقطع الغيار ولوازم الصيانة المطلوبة

الفني المختص	الختم الرسمي	مدير الإدارة
الاسم/ سعود عبدالله الدليهان الرتبة/ عريف التوقيع/		الاسم/ صالح بن عبدالرحمن السويدي الرتبة/ عقيد التوقيع/

توصية شعبة الصيانة بإدارة الشؤون الفنية المركزية بمنطقة حائل

□ المدة المتوقعة للإصلاح (أيام)

□ مطابق

□ غير مطابق للتالي

الفني المختص	رئيس قسم الاستقبال	رئيس قسم الآلات والمعدات	مدير شعبة الصيانة
الاسم/ الرتبة/ التوقيع/	الاسم/ الرتبة/ التوقيع/		نقيب مهندس/ راكان فهد العنزي

الختم الرسمي