


طريقة استخدام ماطور تعبئة الأسطوانات

تعبئة أسطوانات أجهزة التنفس بالهواء - 8 خطوات



4 تابع عداد الضغط حتى وصوله للضغط المطلوب.



3 افتح صمام التعبئة.




2 وصل الهوز بالأسطوانة، ثم افتح الأسطوانة.



1 قم بتشغيل الماطور بالضغط على الزر الأخضر.



8 ثم أغلق الماطور بالضغط على الزر الأحمر.



7 انتهت العملية؛ قم بفصل الأسطوانة.



6 ثم أغلق الصمام.



5 أغلق الأسطوانة.