

Gaussmètre **PCE-MFM 4000**



Pour champs magnétiques statiques et dynamiques

Ce gaussmètre s'utilise pour mesurer l'intensité des champs magnétiques dans les laboratoires et pour le contrôle interne de qualité. Il est livré avec deux capteurs différents. Un capteur de champs magnétiques pour mesures génériques en Gauss et Militesla, et un autre capteur de précision pour mesures sur une plage de Miligauss et Microtesla sont inclus. Les capteurs disposent d'une compensation automatique de la température. Vous pouvez utiliser ce dispositif pour mesurer des champs magnétiques statiques (DC) et dynamiques (AC). L'écran vous indique la valeur de mesure de la polarité du champ statique (DC). Pour analyser les valeurs de mesure, vous pouvez connecter le gaussmètre à un ordinateur via l'interface sérielle. Il possède aussi la fonction d'enregistrement des données sur une carte mémoire SD, avec un intervalle prédéfini. En plus de ce type d'enregistrement de données, il peut stocker jusqu'à 99 mesures en appuyant sur une touche. Les valeurs de mesure sont conservées, en format Excel, dans la carte SD, ce qui ne requière aucun logiciel supplémentaire.

Le gaussmètre est un appareil de paillasse particulièrement indiqué pour des mesures statiques, lors du contrôle de la qualité, dans les laboratoires ou encore dans la recherche. Grâce à son écran brillant, il est possible de lire les valeurs facilement et à tout moment. En outre, l'écran fournit toute l'information nécessaire sur l'intensité du champ magnétique. Le gaussmètre possède en plus, la fonction d'arrêt automatique. Il fonctionne avec 6 piles de 1,5 V, de type AA ou avec un adaptateur secteur optionnel de 9 V.

- Avec 2 capteurs : un capteur standard et un capteur de précision
- Pour champs magnétiques statiques et dynamiques
- Sélection de différentes unités : Tesla et Gauss
- Enregistrement des données sur carte SD
- Arrêt automatique
- Fonctions: MAX/MIN/HOLD
- Optionnel: Certificat d'étalonnage ISO

Spécifications techniques				
Champ magnétique DC Capteur de précision				
Plage / Résolution	±30 μT	0,01 μΤ		
	±300 μT	0,1 μΤ		
	±300 mG	0,1 mG		
	±3000 mG	1 mG		
Précision	± (2 % F.S. +	2 mG) @ ±100 μT / 1000 mG		
Champ magnétique DC Capteur standard				
Plage / Résolution	±300 mT	0,01 mT		
	±3000 mT	0,1 mT		
	±3000 G	0,1 G		
	±30 000 G	1 G		
Précision	± (2 % de la valeurs + 10 chiffres)			
Champ magnétique AC Capteur de précision à 50/60 Hz				
Plage / Résolution	30 µT	0,01 μΤ		
	300 μΤ	0,1 μΤ		
	300 mG	0,1 mG		
	3000 mG	1 mG		
Précision	± (2 % F.S. +	2 mG)		
	@ 0 100 μ ⁻	T / 1000 G		
Champ magnétique AC Capteur standard à 50/60 Hz				
Plage / Résolution	150 mT	0,01 mT		
	1500 mT	0,1 mT		
	1500 G	0,1 G		
	15 000 G	1 G		
Précision	± (5 % de la valeurs + 10 chiffres)			
Autres spécifications				
Fréquence de mesure	1 seconde			
Direction de mesure	Uniaxiale			
Écran	LCD			
Mémoire	Carte SD (max. 16 GB)			
Fréquence d'enregistrement	Réglable : 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300,			
	600, 1800, 36	600 secondes		
Interface	RS-232/USB			
Conditions ambiantes	0 +50 °C / max. 85 % H.r.			
Alimentation	6 x piles de 1,5 V, type AA			
	Adaptateur secteur (optionnel)			
Consommation électrique	Environ 138 n	Environ 138 mA		
Dimensions				
- Appareil	292 x 236 x 98 mm			
- Capteur de précision	195 x 25 x 19 mm			
- Capteur standard	177 x 29 x 17 mm			
-1				

Contenu de livraison
1 x Gaussmètre PCE-MFM 4000
1 x Capteur de précision
1 x Capteur standard
1 x Carte de mémoire
6 x Piles de 1,5 V, type AA
1 x Manuel d'utilisation



Accessoires	
CAL-PCE-MFM	Certificat d'étalonnage ISO
SOFT-LUT-USB	Logiciel avec câble USB
PCE-MFM 4000-P-Probe	Capteur de précision de rechange
PCE-MFM 4000-G-Probe	Capteur standard de rechange
NET-LUT	Adaptateur secteur



275 g



Sous réserve de modifications

Poids