

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 036000 传动皮带的附加保养（A 和 B 市场）



信息

- 适用于 A 和 B 市场 → 0X00IN A、B 和 C 市场概述
- 如果车辆在使用含铅汽油的国家/地区行驶，其机油和机油滤清器必须每 10,000 km/6,000 英里更换一次。
- 更换传动皮带后行驶 60,000 km/40,000 英里时务必执行保养项目 >检查传动皮带<。 有关详细信息，请参见“附加保养”部分。

传动皮带的附加保养	正常
每行驶 60,000 公里/40,000 英里或每 4 年检查一次传动皮带 → 137801 检查传动皮带	
每行驶 150,000 公里/100,000 英里或每 10 年检查一次传动皮带 → 137801 检查传动皮带	
每行驶 240,000 公里/160,000 英里或每 16 年检查一次传动皮带 → 137801 检查传动皮带	

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00

