

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 2X00IN 铅酸蓄电池基本安全操作指南

加注铅酸蓄电池时电解液导致的危险

对人员的危险

电解液腐蚀性极强。

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 如果酸液溅入眼中，请立即用清水冲洗。然后请立即就医。
- 如果酸液溅到皮肤或衣服上，请立即用酸性中和剂或肥皂水进行中和，然后再次用大量的清水冲洗。如有必要，请就医。
- 如果大面积的皮肤接触到了电解液，请立即移除沾染液体的衣服，并彻底冲洗皮肤。然后请立即就医。
- 如果误饮电解液，请立即用清水漱口。小口啜饮清水，请勿催吐。然后请立即就医。
- 如果您吸入了酸雾，请立即呼吸新鲜空气。如有必要，请就医。
- 不要倾斜蓄电池。否则，酸液可能从通风口中流出。

对环境具有的危险

电解液会与碱性物质和水发生反应并产生大量热量。电解液会损坏纸张、木材和织物并腐蚀金属。电解液是对水质有害的液体，并且由于 pH 的变化会导致生态危害。

- 请使用吸附材料吸收溅出的电解液。
- 使用酸性中和物质中和溅出的电解液。
- 用清水稀释少量和残留的电解液然后进行清洗。
- 只能在用于保存污染物和有害物质区域中的耐酸容器中存储电解液。
- 只能在安全锁定的容器中运输电解液。

为铅酸蓄电池充电时的危险

对人员的危险

如果电池被过度充电或充电电压或高则可能会产生高度易燃的氢。产生氢气（高度易燃混合物）的危险。

- 只能在特殊的电池房间为铅酸蓄电池充电。
- 在房间内安装强制通风系统以实现良好通风。
- 保持通风口畅通。
- 远离点火源。
- 在充电器关闭的情况下连接蓄电池端子和断开连接以避免产生火花。
- 不要手持明火或点燃的香烟靠近蓄电池。
- 只能使用手电筒照亮蓄电池内部。

由短路导致的危险

对人员的危险

由于导电物体引发的蓄电池端子之间的短路可能引发火灾。由电弧、电缆火灾、端子熔化和静电放电导致的危险。

- 盖住蓄电池端子。
- 将负极电缆从蓄电池上断开，然后再对蓄电池进行操作。
- 让导电物质远离蓄电池端子。
- 请仅使用保时捷许可的工作服和工作鞋。

个人防护装备

个人防护装备

对于要求使用防护装备的车间操作，必须使用防护装备。 使用铅酸蓄电池时还需要以下特定防护装备。

- 具有侧面眼睛保护功能的护目镜。
- 耐酸/耐化学物质的防护手套。
- 耐酸橡胶裙板。
- 带耐酸鞋底的工业用鞋。

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99