

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 463656 更换前盘式制动器制动片

工具

名称	类型	编号	描述	
活塞复位工具（取代 P83）	商用工具	Nr.144		

准备工作

1. 举升车辆。

→ 4X001N 举升车辆。

注意

拆卸/安装车轮

- 有损坏（陶瓷）制动盘的危险

→ 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。

2. 拆下车轮。

→ 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分。

对于带有 PCCB 制动器（陶瓷制动盘）的车辆，使用辅助装配工具（两个装配销）。


拆卸和安装前制动片

拆卸前盘式制动器制动片



信息

- 不要打开制动系统。
- 松开制动卡钳时，切勿将制动管路从制动卡钳上松开。
- 警告触点导线芯不得暴露在外！绝缘层是否磨损并不重要。
- 如有必要，请在推回盘式制动器制动片时，从储液罐中吸去一些制动液以防止溢出。



制动液储液罐

**信息**

- 为方便进行装配工作，最好将车轮完全转至右侧或左侧！

1. 分解车轮支架上的制动卡钳之前，请执行以下操作：


- 1.1. 松开速度传感器上的插头，然后将其拔下。将电线从车轮支架上的固定器上拆下。
- 1.2. 将接头从制动片磨损指示器（车轮支架上的固定器上）上断开（释放并松开）。
- 1.3. 分解车轮支架上的固定器（M6 螺钉）。
- 1.4. 将制动片磨损指示器的线路从制动卡钳和制动片上分离。

**信息**

- 请勿使用冲击螺栓扳手松开或拧紧车轮支架上的制动卡钳。


2. 拆下制动卡钳的紧固螺钉 -箭头- 。

将制动卡钳放置到合适的底座上（例如通用举升机）。使用适当的布作为中间层，防止漆面受损。
将制动卡钳放到底座上时，请小心地引导制动管路和制动软管。



制动卡钳上的紧固螺钉（见图示）

3. 使用 **活塞复位工具（取代 P83） Nr.144** 将制动活塞放到盘式制动器制动片之间的制动卡钳上，请参见《维修车间设备手册》第 2.4 章。然后均匀地压回制动片 → **压回制动片**。



压回制动片

**信息**

如果仍要使用盘式制动器制动片，则标记其安装位置。

4. 拆下制动片。

4.1. 小心地将一把市售螺丝刀滑入盘式制动器制动片与制动卡钳之间，然后略微转动螺丝刀，以撬出盘式制动器制动片。执行此操作时，请确保不要损坏制动活塞上的防尘套。

4.2. 对第二个制动片重复此过程。

5. 拆下制动片止动弹簧。**安装前盘式制动器衬块****警告**

将旧的支座零件安装在制动卡钳上

- 制动效果降低
- 可能导致制动卡钳受损

→ 安装新的制动片止动弹簧

→ 安装新的紧固螺钉

**警告**

安装质量不好的制动片

- 制动距离延长
- 制动片磨损更严重

→ 只能使用保时捷零配件目录中列出的规定类型的制动片。

→ 在制动片磨损警告指示灯亮起时更换制动片，并且不得迟于每个轴上的制动片残留厚度为 2 mm 时。


→ 一旦达到制动片磨损限值，应更换每个轴上的制动盘。



信息

- 制动片背板的后部不得涂抹润滑脂。
- 检查盘式制动器是否磨损。 有关磨损极限详细信息，请参见 → 4600TW 技术数据/制动器磨损极限。
- 盘式制动器必须清洁，不能粘有润滑脂。
- 警告触点导线芯不得暴露在外！ 绝缘层是否磨损并不重要。
- 如有必要，请在推回盘式制动器制动片时，从储液罐中吸去一些制动液以防止溢出。
- 请遵循正确的紧固扭矩。 → 4X00IN 制动机构/制动液压系统的紧固扭矩。


1. 安装新的制动片止动弹簧。
2. 按照与拆卸相反的顺序安装制动片。
3. 按照与拆卸相反的顺序安装制动卡钳。
使用新的紧固螺钉 -**箭头**-。 紧固扭矩： 85 Nm (63 ftlb.)。



制动卡钳上的紧固螺钉（见图示）

4. 操作制动器几次，将盘式制动器制动片定位。
5. 检查制动液液位，必要时进行校正。

制动液液位必须处于“MIN”（最低）和“MAX”（最高）标记之间 → 制动液的“Min”（最低）/“Max”（最高）标记。



制动液的“Min”（最低）/“Max”（最高）标记

后续工作

后续工作

1. 安装车轮
→ **440519** 拆卸和安装车轮 - “安装” 章节。

对于带有 PCCB 制动器的车辆，使用辅助装配工具（两个装配销）。

信息

磨合制动片

新的制动片和制动盘需要几百千米行程的磨合期！ 只有这样才能达到其最佳的摩擦系数和磨损系数。
必须通过增大制动踏板的压力来补偿稍有降低的制动效果。
更换制动盘后这些规则同样适用。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99