

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 701755 更换发动机舱吸音器


### 准备工作

#### 准备工作

1. 拆下发动机舱盖。 → 557819 拆卸和安装发动机舱盖

### 拆卸发动机舱盖吸音器

#### 拆卸发动机舱盖吸音器



发动机舱吸音器的安装位置




#### 信息

检查所有固定卡子是否正确且完全就位。

检查以确保所有固定卡子均未弯曲或折断。

用新卡子更换损坏或丢失的卡子。

1. 拆卸发动机舱中的固定卡子。



拆卸固定卡子

2. 拆卸发动机舱的吸音器。
3. 去除车身上的粘合胶残留物。

## 安装发动机舱吸音器

### 安装发动机舱吸音器



#### 信息

- 在临贴上密封件之前，用异丙醇清洁要粘贴密封件的区域，以确保完全去除所有硅酮、润滑脂和机油痕迹。

1. 撕下吸音器上的保护膜。
2. 将吸音器安装并放置在 Tucker 螺杆上。
3. 安装固定卡子。
4. 按规定的半径从内向外粘贴吸音器并压牢。
5. 粘贴吸音器时必须确保整个表面都粘贴到位。
6. 检查吸音器是否已准确安装在正确的位置。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装发动机舱盖。 → **557819 拆卸和安装发动机舱盖**

981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,  
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,  
C99