

## 诊断 DME 控制

**P006800** 进气歧管压力/空气流量与节气门角度，偏差

### 诊断条

- 节气门角度介于  $4.5004880^{\circ}$  和  $99.0034490^{\circ}$  之间
- 压力比  $< 0.6000061$
- 诊断持续运行

### 故障设

- 基于节气门位置的预期进气歧管压力与测量的压力不符。Lambda 控制器显示出明显偏转。
- 测量的进气歧管压力高于以节气门位置为基础的预期压力。无法区分是传感器问题还是泄露问题，因为 Lambda 控制器已禁用
- 测量的进气歧管压力低于以节气门位置为基础的预期压力。无法区分是传感器问题还是进气歧管故障，因为 Lambda 控制器已禁用

### 监控的部

- ◆ 负载检测可靠性：环境压力、负载故障、节气门故障或传感器故障
- ◆ 负载检测：进气歧管传感器故障
- ◆ 加注和节气门位置之间的可靠性，节气门故障
- ◆ 进气歧管压力和节气门位置之间的可靠性
- ◆ 进气歧管压力的可靠性
- ◆ 负载检测系统可靠性：进气歧管压力低于预期值

## 故障查找

- ◆ 而且始终有 P 代码；含义：传感器、漏气或瓶颈问题
- ◆ 进气歧管压力传感器测试、漏气、进气管堵塞

## 功能

- ◆ 车辆操控有问题