

诊断 DME 控制

P015100 气缸组 2 传感器 1 - 电压过低

诊断条

- 发动机运行，已结束发动机启动
- 反复运行诊断 (10 ms)

故障设

- 接地短路 ($U < 0.13V$)

监控的部

- ◆ 对气缸组 2 催化转化器前的氧传感器进行电气测试