

诊断 DME 控制

P019800 机油温度传感器 - 信号过高

诊断条

- 点火装置开启
- 反复运行诊断 (100 ms)

故障设

- 传感器电气故障。可能的原因：B+ 短路、接地短路、信号中断

监控的部

- ◆ 机油油位信号

故障查找

- ◆ 检查电源、电线和触点
- ◆ 更换机油传感器