

诊断 DME 控制

P021900 超过发动机最大速度

诊断条

- 诊断持续运行

故障设

- 发动机以超过限制速度的速度运转
- 可能是由于手动变速器换档不正确
- 现场无法使用自动变速器；可能是机械损坏

监控的部

- ◆ 超过发动机最大速度

故障查找

- ◆ 可能由机械损坏造成