

诊断 DME 控制

P032700 爆震传感器 1 - 信号过低

诊断条

- 爆震控制已启用
- 冷却液温度 $> 65.25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 发动机转速 $> 2,592\text{ 转/分}$
- 无过度运转
- 无超速燃油切断
- 诊断持续运行

故障设

- 如果噪音值 (爆震传感器信号的平均值) 小于指定阈值 , 说明有故障

监控的部

- ◆ 爆震传感器 , 信号过低

故障查找

- ◆ 检查爆震传感器 (螺纹接头、接头或线束)

功能

- ◆ 发动机扭矩/动力非常小