

诊断 DME 控制

P033100 爆震传感器 2 - 信号不可靠

诊断条

- 爆震控制已启用
- 冷却液温度 > 65.25 °C
- 无过度运转
- 无超速燃油切断
- 诊断持续运行

故障设

- 如果爆震值及其平均值之间的差值小于指定阈值，说明有故障
- 执行检查以确定传感器信号是否正在更新

监控的部

- ◆ 爆震传感器，信号不可靠

故障查找

- ◆ 检查爆震传感器（螺纹接头、接头或线束）

功能

- ◆ 发动机扭矩/动力非常小