

诊断 DME 控制

P112900 气缸组 2 燃油修正自适应（多）- 系统过浓

诊断条

- 冷却液温度 $> 70\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 发动机转速 992...4,000 转/分
- 诊断持续运行

故障设

- 系统过浓
- 自适应值 $< -25\%$

监控的部

- ◆ 混合气自适应，倍增