

诊断 DME 控制

P125000 燃油油位过低

故障设

- 此故障与其他故障条目一起设置，该故障可能由空燃油箱导致，例如缺火检测、燃油系统诊断、燃油压力诊断等。如果存在 CAN 错误，信息为油箱已空。

监控的部

- ◆ 油箱已空信息（仅与其他故障记忆条目一起显示）

故障查找

- ◆ 重新加油