

诊断 DME 控制

P157000 DME 控制单元卡滞

诊断条

- 检测到"发动机运行" ≥ 1 分钟
- 点火开关打开或超过发动机转速阈值

故障设

- RC 链接，电量低于/高于定义的电压阈值
- RC 链接未向控制器提供信号
- 检查防盗系统通信
- 防盗系统禁用

监控的部

- ◆ RC 链接
- ◆ DME 控制单元中的发动机防盗系统

故障查找

- ◆ 要生成故障：尝试启动发动机时，记录故障
- ◆ 钥匙出现问题：(带遥控的) 钥匙弯曲，钥匙故障，使用备用钥匙再次尝试
- ◆ 检查 CAN 通信
- ◆ 读取"DME 控制单元防盗系统总体状态"
- ◆ 检查 P 类数据记录
- ◆ 读取网关的故障记忆，重新设定前端电子设备

- ◆ 检查发动机防盗系统
- ◆ 更换 DME 控制单元

功能

- ◆ 无"扩展的可用性"
- ◆ 发动机未启动
- ◆ 防盗系统功能禁用