

诊断 DME 控制

P157500 发动机右安装阀 - B+ 短路

诊断条

- 车速 > 11 km/h
- 发动机转速 > 32 转/分
- 部件必须启动

故障设

- 蓄电池正极电压短路 ($I = 8\text{ A}$)
- 监控电气启动部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否短路和断路

监控的部

- ◆ 发动机安装