

诊断 DME 控制

P197C00 二次空气喷射系统，气缸组 1 和气缸组 2 已互换

诊断条

- 仅在装配线末端运行诊断

故障设

- 相对二次空气质量 > 0.5
- 仅在短行程期间运行

监控的部

- ◆ 二次空气系统 (组合阀)

故障查找

- ◆ 检查二次空气系统，短行程