

诊断 DME 控制

P213800 油门踏板位置传感器 1/2 - 信号不可靠

诊断条

- 点火装置开启
- 连续运转
- 信号电压 1 > 1.1279297 V 且信号电压 2 > 0.5615234 V
- 每个驾驶周期运行一次诊断

故障设

- 略微踩下踏板时，第二个通道与第一个通道的电压偏差必须为 0.0390625 V。
- 为了进行踏板传感器运动检测，车辆运行时，将监控两个踏板传感器信号电压。如果一个通道的信号不再与第二个通道的信号成正比，说明有故障。
- 为了进行踏板传感器偏移检测，在运行阶段将监控两个踏板传感器信号电压。如果一个信号电压在怠速范围内，而另一个信号电压不在怠速范围内，说明有故障。
- 如果两个踏板传感器电压之间的偏差过大，说明有故障。测试两个信号电压的同步性。

监控的部

- ◆ 踏板传感器

故障查找

- ◆ 踏板故障

功能

- ◆ 踏板响应延迟