

诊断 DME 控制

P219800 气缸组 2 氧传感器 1 - 信号过浓

诊断条

- 同时设置故障代码 P2096、P2097、P2098 或 P2099
- 氧传感器 2（催化转化器下游）就绪
- 诊断持续运行

故障设

- 系统过浓
- Lambda 值 < 1.04

监控的部

- ◆ 催化转化器前的氧传感器，传感器偏移