

诊断 DME 控制

P305200 起动机启动反馈端子 50 - B+ 短路

诊断条

- 不是在启动过程中

故障设

- 起动机不再启动，但经过消除抖动时间后在端子 50R 处仍有高电平
- 两个起动机继电器同时启动时，反馈线必须报告"高"电平

监控的部

- ◆ 端子 50R 的反馈线

故障查找

- ◆ 检查线路
- ◆ 检查起动机是否启动

功能

- ◆ 只可手动启动