

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 030400 机油更换服务（中国）

机油更换服务（中国）



信息

- 仅适用于中国 → 0X00IN A、B 和 C 市场概述。
- 最迟应在 10,000 公里或者 1 年后执行机油更换服务。

每行驶 10,000 公里/6,000 英里或每年执行一次机油更换服务	正常
更换机油和机油滤清器 → 17015550 更换机油和机油滤清器	
将燃油箱内的燃油与添加剂混合（由 Porsche 提供的 Keropur）	

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00

