

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 038100 火花塞的附加保养 (A 市场)



信息

- 仅适用于 A 市场 → 0X00IN A、B 和 C 市场概述
- 如果车辆在使用含铅汽油的国家/地区行驶，其发动机机油和机油滤清器必须每 10,000 公里更换一次。

火花塞的附加保养	正常
每行驶 90,000 公里/60,000 英里或每 4 年更换一次火花塞 → 287020 拆卸和安装火花塞	

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00

