

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 038500 每行驶 120,000 km (72,000 英里) 或每 4 年进行一次附加保养 (C 市场)



信息

- 仅适用于 C 市场 → 0X00IN A、B 和 C 市场概述。
- 如果车辆在使用含铅汽油的国家/地区行驶，其发动机机油和机油滤清器必须每 10,000 公里/6,000 英里更换一次。

每行驶 120,000 km (72,000 英里) 或每 4 年进行一次附加保养	正常
辅助单元支座和底盘： 目视检查所有橡胶支座和护套是否损坏。 → 0300IN 辅助单元支座和底盘： 目视检查所有橡胶支座和护套是否损坏	

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

