

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 038800 每行驶 180,000 km 或每 12 年进行一次附加保养 (A 和 B 市场)



信息

- 适用于 A 市场和 B 市场 → 0X00IN A 市场、B 市场和 C 市场概述。
- 如果车辆在使用含铅汽油的国家/地区行驶，其发动机机油和机油滤清器必须每 10,000 公里/6,000 英里更换一次。

每行驶 180,000 km 或每 12 年进行一次附加保养	正常
手动变速箱： 更换机油→ 340155 更换变速箱油	
PDK 变速箱： 更换变速箱油→ 399055 更换主减速器油	
PDK 变速箱： 更换离合器液→ 370255 更换自动变速箱油	

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

