

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 723955 更换气垫电机

信息

信息



信息

气垫电机不是一个独立的部件。
该功能也是通过腰部支撑电机和控制阀提供。

按照与腰部支撑电机相同的方式更换气垫电机。

1. 更换腰部支撑电机。 → **723655 更换腰部支撑电机**

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311

年款 起始时间 2012
C00

