

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 7413N0 消除车身内部的症状： 对“主动座椅通风装置（识别号 541）”上的座椅罩执行返工（空调座椅上出现暗斑/SY0411）

### 概述信息

#### 症状

对于配备“主动座椅通风装置（识别号 541）”设备的车辆，某些情况下，孔周围（孔的边缘）可能会出现暗斑。

#### 原因和补救措施

##### 原因



##### 信息

对于多孔座椅罩，由于湿气或雨水的原因，孔周围（孔的边缘）的预染色可能会变暗。

在某些光线条件下以及从某些角度观察时，看起来可能像是斑点。

⇒ 这些斑点并非座椅罩的损坏区域，因此不属于保修范围内的损坏。

⇒ 众所周知，多孔真皮在接触水后会变暗。

##### 补救措施

##### 要求：

- 必须 关闭座椅加热和座椅通风功能。
- 应避免阳光直射。
- 请勿使用皮革清洁剂或护理用品清除水渍或湿斑。

##### 步骤：

- 使用干净的细孔海绵和蒸馏水 擦净整个座椅表面和靠背表面。 请确保水不会渗透到多孔真皮的背面。
- 使座椅罩在室温下彻底变干，并避免其受到阳光直射。 请勿打开座椅加热和座椅通风功能。
- 座椅罩变干后，使用干燥的无绒布进行擦拭。

⇒此《驾驶手册》中描述了执行补救措施的程序。.



##### 信息

请向客户提供以下信息：

- 有关如何执行补救措施的说明。
- 请使客户了解，这些斑点完全是正常现象，并不属于保修范围内的座椅罩损坏。

### 工具和材料

#### 工具和材料

- 蒸馏水

- 干净的细孔海绵

- 干净的无绒布

---

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

## 技术信息

Service

22/13 ZH 7413

7

2013-4-5

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## 投诉“座椅罩褶皱”(22/13)

年款:

起始时间 2012

车型:

911 Carrera (991)/911 Carrera S (991)

Boxster (981)/Boxster S (981)

Cayman (981)/Cayman S (981)

装备:

911 Carrera (991):

- 半电动式运动型座椅 (识别号 315/316)
- 半电动式运动型座椅升级版 (识别号 319/320)

Boxster/Cayman (981):

- 手动式运动型座椅 (识别号 313/314)
- 手动式运动型座椅升级版 (识别号 317/318)

911 Carrera/Boxster/Cayman (9X1):

- 电动式运动型座椅 (识别号 321/322)
- 电动式运动型座椅升级版 (识别号 323/324)

关注事项:

座椅罩外观

情况:

收到“座椅罩褶皱”投诉时的处理步骤。

座椅罩上出现褶皱或膨胀 (如 → 图 1) 并不属于缺陷。



图 1



信息

真皮是一种天然材料，拥有所谓的“天然特性”。其特性包括：

- 带软垫的面积越大，其出现折缝和皱纹的可能性就越大。
- 体温、汗液和体重会导致织物和皮革出现拉伸，进而形成“褶皱”。

这种视觉上的改变是完全正常的现象，并

- 不会影响其正常使用、功能或耐用性，
- 因此并不是一种缺陷。

⇒ 如果出现与此处所述的“天然特性”明显不同的视觉瑕疵，则必须更换座椅罩：

- 为此，必须在 **PRMS 票据和 PQIS** 中提供附有相应图片、说明详尽的文档（清楚的概述和细节清晰的照片）。
- 座垫并不是出现褶皱的原因，因此不必更换座垫。

---

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991610, 991611, 991620, 991621

年款 起始时间 2012

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99