

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 742919 拆卸和安装靠背加热部件

准备工作


准备工作



信息

拆卸前排座椅之前，必须将腰部支撑和气垫放气。

1. 拆下前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 - “拆卸”部分
2. 将前排座椅放置在装配夹具上。




装配夹具上的前排座椅

3. 拆下前排中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 - “拆卸”部分

拆卸前排靠背加热元件

安装位置



靠背加热元件的安装位置

拆卸前排靠背加热元件



信息

前排靠背加热元件是前排靠背包垫的组成部分，不能单独替换。

1. 拆下前排中间靠背包垫。 → **741819 拆卸和安装前排中间靠背包垫 - “拆卸” 部分**
2. 拆下前排靠背罩。 → **741919 拆卸和安装前排靠背罩 - “拆卸” 部分**
3. 拆下前排靠背垫。 → **741719 拆卸和安装前排靠背垫 - “拆卸” 章节**

安装前排靠背加热元件

安装前排靠背加热元件




信息

前排靠背加热元件是前排靠背包垫的组成部分，不能单独替换。

1. 安装前排靠背衬垫。 → 741719 拆卸和安装前排靠背衬垫 - “安装”部分
2. 安装前排靠背罩。 → 741919 拆卸和安装前排靠背罩 - “安装”部分
3. 安装前排中间靠背包垫。 → 741819 拆卸和安装前排中间靠背包垫 - “安装”部分

拆卸带有主动座椅通风装置的前排靠背加热元件

安装位置



靠背加热元件的安装位置

拆卸带有主动座椅通风装置的前排靠背加热元件




信息

前排靠背的加热元件是前排靠背罩的组成部分，不能单独替换。
前排中间靠背的加热元件是一个独立的部件。

1. 拆下前排中间靠背包垫。 → 741819 拆卸和安装前排中间靠背包垫 - “拆卸”部分
- 2.

将前排中间靠背的加热元件 **-1-** 和进气增压装置 **-2-** 一起从前排中间靠背包垫 **-3-** 上拔下并拆下。



拆卸前排中间靠背的加热元件

3. 拆下前排靠背罩。 → 741919 拆卸和安装前排靠背罩 - “拆卸” 部分

安装带有主动座椅通风装置的前排靠背加热元件


安装带有主动座椅通风装置的前排靠背加热元件



信息

前排靠背的加热元件是前排靠背罩的组成部分，不能单独替换。
前排中间靠背的加热元件是一个独立的部件。

1. 安装前排靠背罩。 → 741919 拆卸和安装前排靠背罩 - “安装” 部分
2. 将前排中间靠背的加热元件 **-1-** 连接至前排中间靠背包垫 **-3-**。
- 2.1. 引导进气增压装置 **-2-**，使其穿过前排中间靠背包垫 **-3-** 的打开面 (**-箭头-**)。



安装前排中间靠背的加热元件

3. 安装前排中间靠背包垫。 → 741819 拆卸和安装前排中间靠背包垫 - “安装” 部分

后续工作

后续工作

1. 安装前排中间靠背罩。 → **742019** 拆卸和安装前排中间靠背罩 - “安装” 部分
 2. 安装前排座椅。 → **720119** 拆卸和安装前排座椅 - “安装” 部分
-

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

技术信息

Service

43/08 ZH 8X00

8

2012-4-10

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

退回存在表面缺陷的保修零件 (43/08)

年款:

起始时间 1997



信息

此《技术信息》替换日期为 20011 年 11 月 25 日的 TI。
相比先前《技术信息》的**变更/增补**:

- ▶ 文档现适用于 981 车型系列。
- ▶ 文档同样适用于以后未在“车辆类型”下方增加附加车型名称的车型。



信息

此《技术信息》替换日期为 2008 年 10 月 22 日的 TI。
相比先前《技术信息》的**变更/增补**:

- ▶ 文档现适用于 991 车型系列。

车型:

Boxster/Cayman 车型系列

Carrera 车型系列

Cayenne 车型系列

Panamera 车型系列

Carrera GT (980)

关注事项:

对存在表面缺陷的零件进行识别和记录。

情况:

将存在表面缺陷的零件退回保修零件检测中心。



信息

我们的零件制造商和供应商通知我们, 将**不再对存在无法识别的表面缺陷的零件执行分析**。这类零件以后将不能根据保修条款进行处理。

因此, 我们必须指出以下注意事项:

如果由于丢失文档和/或标识, 导致**无法执行追索权或质量保证分析**, 在这种情况下, 我们将保留**受理此类保修**

申请的权利。



信息

保修零件不是废品或无用材料。

一方面，由于可能出现追索权要求（针对零件制造商或供应商），我们会请求您提供零件；另一方面，零件可用于质量保证和监测。

为了确保这类零件得到尽快处理，因此必须遵守以下规定。

所需操作：

对存在外观缺陷的零件进行识别和记录。

此规定**始终**适用于所有存在外观缺陷的保修零件。

记录：

使用**数码相机**拍照和/或录制视频片段，然后将其作为文件附件附加到“PQIS 质量处理流程”。

记录**拆下的零件**。

仅当外观缺陷在已拆下的零件（如起皱的发动机盖）上**看不见或无法证明其存在**时，才提供已安装零件的记录。

通过**文本文件**提供有关缺陷的简要说明和信息。

标识：

使用**蜡笔或粉笔、防水彩笔、胶带**等工具清晰地标记相关部件。

识别标记不得**损坏零件或导致零件无法使用**，例如可以使用彩笔标记织物或布料部件。

9PAAD1, 9PAAD7, 9PAAE1, 9PAAE7, 9PAAF1, 9PAAG1, 9PAAG7, 9PAAH1, 9PAAH7, 9PAAI1, 9PAAJ1, 9PAAK1, 9PAAL1, 9PAAL7, 9PAAM1, 9PAAN1, 9PAAP1, 9PAAR1, 9PAAR7, 9PAAS1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAT1, 92AAU1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 980310, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 986310, 986311, 986320, 986321, 986330, 986331, 987110, 987111, 987120, 987121, 987130, 987140, 987141, 987160, 987161, 987180, 987181, 987310, 987311, 987320, 987321, 987330, 987340, 987350, 987360, 987361, 987371, 987381, 987720, 987721, 987740, 987741, 987760, 987761, 987780, 987781, 991110, 991111, 991120, 991121, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991610, 991611, 991620, 991621, 996110, 996111, 996120, 996121, 996210, 996211, 996310, 996311, 996410, 996411, 996420, 996421, 996430, 996431, 996440, 996441, 996450, 996451, 996610, 996611, 996620, 996621, 996630, 996631, 996650, 996651, 996810, 996811, 996820, 996830, 996840, 996841, 996850, 996851, 996880, 996890, 997110, 997111, 997120, 997121, 997140, 997141, 997150, 997151, 997160, 997161, 997170, 997310, 997311, 997320, 997321, 997350, 997351, 997360, 997361, 997370, 997410, 997411, 997420, 997421, 997430, 997431, 997450, 997451, 997460, 997461, 997470, 997471, 997480, 997481, 997510, 997511, 997520, 997521, 997560, 997561, 997610, 997611, 997620, 997621, 997630, 997631, 997650, 997651, 997660, 997661, 997670, 997671, 997680, 997681, 997720, 997721, 997810, 997811, 997820, 997830, 997840, 997841, 997850, 997851, 997860, 997861, 997870, 997880, 997881

年款 起始时间 1997

C00, C02, C05, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C45, C46, C98, C99