

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 8X00IN 抽取和加注系统的安全规定

抽取和加注系统的安全规定



警告

对空调加注系统的操作不当。

- 因制冷剂溢出对环境造成不必要的破坏。

- 将加注系统连接到空调时，确保关闭人工切断阀。
- 断开空调上的加注系统前，确保此过程已完成，以防止制冷剂挥发到空气中。
- 从加注系统将清洁的制冷剂加注到外部压缩气体瓶内后，瓶上和加注系统上的人工切断阀应当关闭。
- 不要将加注系统暴露在潮湿的环境中或在潮湿的环境中使用加注系统。
- 先切断加注系统的电源，然后才能进行保养工作。
- 仅当绝对必要时，才使用横截面面积至少为 2.5 mm^2 的接长电缆。
- 发生火灾时，外部瓶应当拆除。
- 将从空调系统抽出的油加注到合适的可封闭容器（冷冻油里含有少许制冷剂）。
- 加注系统必须固定好，以防止其滚动。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

