

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 8X00IN 修理空调系统以及存储零配件的说明

修理空调系统以及存储零配件的说明



信息

如果需要对制冷剂回路执行操作，请使用商用橡皮塞立即封闭所有开口。

在干燥、密闭区域存储空调部件。

重新装配前用氮气吹洗空调部件。

安装零件时，在即将开始安装之前再取下塞子。同样，在即将开始安装之前再撕下干燥器上的保护膜。干燥器会吸收空气中的水分，从而失效。

天气潮湿时，请勿露天进行修理。

如果已经更换空调系统的某个部件或空调系统敞开的超过 20 分钟，则必须尽快更换干燥器。

制冷剂回路中的湿气不仅会导致制冷效果变差，而且过饱和湿气还会导致干燥器碎裂，从而污染空调系统的内部。其结果是需要进行价格不菲且复杂的修理。

按照说明排空制冷剂回路。

使用氮气时，要使用减压器。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

