

诊断 DME 控制

P000C00 气缸组 2 进气凸轮轴调节太慢

诊断条

- 发动机转速 > 608 转/分
- 凸轮轴调节期间，诊断持续运行

故障设

- 凸轮轴动态跟随设定点过慢

监控的部

- ◆ 电磁凸轮轴调节阀
- ◆ 受控的凸轮轴调节器的机油压力

故障查找

- ◆ 电磁凸轮轴调节器中的碎屑、凸轮轴调节器上的进气凸轮轴和排气凸轮轴的插头互换、调节器的机油压力不足、凸轮轴传感器上的微小金属碎屑、凸轮轴调节器上的插头故障或其他问题均可能导致故障