

诊断 DME 控制

P015200 气缸组 2 传感器 1 - 电压过高

诊断条

- 发动机运行，已结束发动机启动
- 反复运行诊断 (10 ms)

故障设

- B+ 短路 ($U > 5.5\text{ V}$)

监控的部

- ◆ 对气缸组 2 催化转化器前的氧传感器进行电气测试