

诊断 DME 控制

P015300 气缸组 2 传感器 1 - 信号太慢

诊断条

- 排气温度 500...950 °C
- 冷却液温度 > 60 °C
- 发动机转速 700...3,000 转/分
- 每个驾驶周期运行一次诊断

监控的部

- ◆ 气缸组 2 催化转换器前的氧传感器
- ◆ 动态响应

故障查找

- ◆ 线路存在 B+ 短路/接地/相互短路或断路
- ◆ 在以下情况下，催化转换器后氧传感器会有不同的空气流量：
- ◆ 催化转换器损坏
- ◆ 维修的或非原装部件
- ◆ 气缸组 2 催化转换器前的氧传感器存在故障（旧）