

诊断 DME 控制

P020600 气缸 6 燃油喷射器 - 电路中存在电气故障

诊断条

- 每种情况下的状态都像是燃油被喷射到气缸中
- 没有全油门或发动机转速 $< 6,912$ 转/分
- 反复运行诊断 (300 ms)

故障设

- 监控电气部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否接地短路和蓄电池正极电压短路

监控的部

- ◆ 气缸 6 燃油喷射器