

诊断 DME 控制

P032800 爆震传感器 1 - 信号过高

诊断条

- 诊断持续运行

故障设

- 如果爆震模块未正确工作，将受到监控

监控的部

- ◆ 爆震模块，信号处理监控

故障查找

- ◆ 更换控制单元

功能

- ◆ 发动机扭矩/动力非常小