

诊断 DME 控制

P041000 二次空气系统 - 故障

诊断条

- 环境气压有效
- 发动机温度为 3.75 ... 141.75 °C
- 进气温度 3.75...141.75 °C
- 催化转化器温度为 < 899.990625 °C
- 每个驾驶周期运行一次诊断

故障设

- 二次空气喷射后 (二次空气泵和二次空气阀之间) 测量的压力与二次空气喷射前的压力相比较 , 在偏移阶段 , 有 0.5 秒 > 30.0 hPa
- 诊断被分为各种阶段
- 第 1 阶段/测量阶段 : 泵启动 , 两个阀均开启
- 第 21 阶段/阀切换阶段 : 泵启动 , 气缸组 1 阀开启 , 气缸组 2 阀关闭
- 第 22 阶段/阀切换阶段 : 泵启动 , 气缸组 1 阀关闭 , 气缸组 2 阀开启
- 第 2 阶段/阀泄漏测试阶段 (只有阀启动后才执行) : 泵启动 , 阀关闭
- 第 3 阶段/偏移阶段 : 泵未启动 , 阀关闭

监控的部

- ◆ 二次空气系统

故障查找

- ◆ 如果此故障发生，将拒绝其他诊断阶段的结果。不接受压力传感器的结果（偏移传感器）或即使其未启动，二次空气泵也继续运行。