

诊断 DME 控制

P044100 油箱通风系统 - 通气量不正确

诊断条

- 发动机怠速运转
- 怠速波动 < 80 转/分
- 发动机温度 > 69.75 °C
- 进气温度 > 5.25 °C
- 每个驾驶周期运行一次诊断

故障设

- 检查怠速控制器和 Lambda 控制器时，缓慢打开油箱通风阀。如果两个控制器中有一个控制器的反应小于指定阈值，则假定油箱通风阀未正确打开是对的。

监控的部

- ◆ 油箱通风系统 - 通气量不正确

故障查找

- ◆ 活性炭过滤器油箱和活性炭过滤器阀之间的管路或进气歧管和活性炭过滤器阀之间的管路断开
- ◆ 油箱通风阀粘或卡在关闭位置

功能

- ◆ 油箱通风阀只能以非常小的脉冲/占空比启动