

诊断 DME 控制

P050700 怠速控制 - 速度高出设定点

诊断条

- 怠速控制器启用
- 车辆静止
- 冷却液温度 > 69.75 °C
- 多次运行诊断

故障设

- 设定点速度减去实际速度，差值 < 80 转/分
- 实际速度小于设定点速度

监控的部

- ◆ 怠速控制 (速度不够)