

诊断 DME 控制

P119700 气缸组 2 传感器 1 加热器电路 - 电气故障

诊断条

- 发动机正在运转
- 诊断持续运行

故障设

- 气缸组 2 的催化转化器的氧传感器加热器上游信号不在允许的范围 (730...870 °C) 内
- 气缸组 2 的催化转化器的氧传感器加热器上游准备就绪但存在延迟 (大于 40 秒)
- 气缸组 2 的催化转化器的氧传感器加热器上游信号不可靠 (如果在可编程的测量次数和可编程的时间内, 催化转化器前的氧传感器上游未能达到特定温度)

监控的部

- ◆ OBD2 氧传感器加热器, 气缸组 2

故障查找

- ◆ 测量加热器电阻
- ◆ 检查加热器的线路是否断路
- ◆ 如果所有线路都正常, 则必须更换传感器 (加热器故障)