

诊断 DME 控制

P125B00 检测到气泡

诊断条

- 发动机热启动 (冷却液温度 $> 142.5^{\circ}\text{C}$)
- 诊断持续运行

故障设

- 由于发动机启动期间冷却液温度 $> 142.5^{\circ}\text{C}$ 且高压泵控制器为 $> 39.9939425\text{ mg}$ (在发动机启动后的时间范围大于 120 秒)，从而检测到气泡。否则发动机不会启动 10 个操作周期。而且故障记忆条目还可能由缺少燃油导致 (高压系统；低压系统；缺火；氧传感器；燃油混合物)。

监控的部

- ◆ 燃油系统控制，低压侧

故障查找

- ◆ 检查燃油低压泵的供给量