

诊断 DME 控制

P135700 气缸 1 点火控制 - 接地短路

诊断条

- 发动机转速 > 512 转/分
- 发动机温度 > -30 °C
- 没有多次点火
- 反复运行诊断 (100 ms)

故障设

- 监控电气部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否接地短路

监控的部

- ◆ 点火线圈, 气缸 1

故障查找

- ◆ 检查电源电压
- ◆ 执行线路测试

功能

- ◆ 明显动力不足
- ◆ 发动机不平稳运行