

诊断 DME 控制

P150B00 加速监控 - 超出控制限制

诊断条

- 如果针对自适应巡航控制 (ACC) 对 DME 控制单元进行编码, CAN 消息从自适应巡航控制 (ACC) 传感器中接收且车辆处于主动制动模式或发动机模式, 打开点火开关后立即启用诊断功能
- 打开点火开关后立即持续运行诊断功能

故障设

- 计算车辆实际加速度和自适应巡航控制 (ACC) 传感器的设定点加速度之间的差值
- 自适应巡航控制 (ACC) 模式所需的制动模式 (减速) 下的设定点加速度未实现
- 自适应巡航控制 (ACC) 所需的发动机模式下的设定点加速度作为提高的加速度值通过发动机实现

监控的部

- ◆ DME 控制单元
- ◆ PSM 控制单元

故障查找

- ◆ 检查软件版本
- ◆ 联系产品支持

- ◆ 这不是特定于车辆的故障，而是由电控节气门安全概念导致

功能

- ◆ 在当前的点火周期中无法进行自适应巡航控制 (ACC) 操作