

诊断 DME 控制

P198700 制动器温度导致功能限制

诊断条

- 对 DME 控制单元进行巡航控制或自适应巡航控制 (ACC) 编码
- PSM 消息中无 CAN 错误
- 打开点火开关后立即持续运行诊断功能

故障设

- 制动温度在 PSM 中为标准温度。在启动制动干预过程中（计算的温度增加）和启动制动干预中断过程中（计算的温度下降）计算制动温度
- 制动温度过高

监控的部

- ◆ 制动器的温度

故障查找

- ◆ 检查制动温度/车辆的制动器

功能

- ◆ 无法通过巡航控制启动制动干预
- ◆ 巡航控制功能仍可用