

诊断 DME 控制

P201000 空气流量控制进气管活门 - B+ 短路

诊断条

- 反复运行诊断 (100 ms)

故障设

- 蓄电池正极电压短路 ($I > 1A$)
- 监控电气部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否蓄电池正极电压短路

监控的部

- ◆ 进气运动活门