

诊断 DME 控制

P209700 催化转化器后的气缸组 1 **Lambda** 校正 - 超过充足控制限制

诊断条

- 发动机转速 640...4,000 转/分
- 基于模型的催化转化器温度 > 400 °C
- Lambda 值 0.985...1.005
- 诊断持续运行

故障设

- 燃油修正控制器诊断将监控催化转化器后的气缸组 1 氧传感器的 I 分量（如果 < -10 %，则有故障），包括其自适应值

监控的部

- ◆ 催化转化器后的氧传感器，催化转化器控制系统后的 I 分量