

诊断 DME 控制

P212200 油门踏板位置传感器 - 信号过低

诊断条

- 点火装置开启
- 5 V 电源无故障
- 诊断持续运行

故障设

- 对踏板传感器进行电气测试，两个传感器线路都损坏/信号过低
- 未达到最低电压阈值 (0.4003906 V)

监控的部

- ◆ 踏板传感器 1

故障查找

- ◆ 检查电源电压
- ◆ 线路测试

功能

- ◆ 启动/停止功能禁用

- ◆ 巡航控制禁用
- ◆ 限于固定发动机转速 1,504 转/分