

诊断 DME 控制

P212300 油门踏板位置传感器 - 信号过高

诊断条

- 5 V 电源无故障

故障设

- 对踏板传感器进行电气测试，信号过高
- 超过最大电压阈值 (4.8193359 V)

监控的部

- ◆ 踏板传感器 1