

诊断 DME 控制

P307300 燃油泵 - 电路中出现电气故障

诊断条

- 点火装置开启
- 启动燃油泵电子设备/燃油泵
- 诊断持续运行

故障设

- 如果接地计时时间为 $(6 \times 100 \text{ ms} + 40 \text{ ms})$ 两次。燃油泵电子设备中未检测到线圈的反向感应。
- EEPROM/NV-RAM 错误；燃油泵电子设备通过将 DME 控制单元的信号线接地计时来报告内部故障。此接地计时必须由 DME 控制单元检测三次，以便设置故障。

监控的部

- ◆ 燃油泵电子设备

故障查找

- ◆ 检查燃油泵电子设备和燃油泵之间的插头和线路是否导通
- ◆ 可以测量燃油泵(泵的所有相位之间的导通性)。如果正常，则更换燃油泵电子设备。

功能

- ◆ 燃油泵可能停止运行