

诊断 DME 控制

P307A00 进气系统通气量过低

诊断条

- 节气门角度 4.5004883...99.0034487°
- 压力比 < 0.6000061 或 0.6300049...0.8999939
- 诊断持续运行

故障设

- 测量的进气歧管压力低于以节气门位置为基础的预期压力。Lambda 控制器接近于零位置。
- 控制器可以对故障进行补偿

监控的部

- ◆ 进气系统中流量
- ◆ 负载检测系统可靠性：较高负载范围流量低

故障查找

- ◆ 发现进气系统瓶颈问题（节气门脏污）